

- réparation du moteur dans compartiment moteur à droite,
- cache bas de caisse manquant,
- réparation accroche rideau coffre gauche,
- vérification du phare arrière droit qui prend l'eau (ajout cache, changement feu?)
- polissage des feux avant ternis.

Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite une agréable journée.

Cordialement,

Paul

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 123456789

NATURE DU CONTRÔLE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	11/12/2023	23147289		
LE RÉSULTAT DU CONTRÔLE	LES DÉTALLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable	DÉTALLANCES (ARRÊTÉS) :			
LA DATE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS - Disque ou tambour légèrement usé - AV			
10/12/2025	4.7.1.a.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) - Source lumineuse partiellement défectueuse			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	4.1.1.1. ETAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS - Corrosion du bateau - AV, AR			
Contrôle technique périodique	Contrôle de référence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisés			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
SIRET (N° SIRET) : 88770093 N° SIRET (SIRET) : 848 CONTRÔLE 181 Avenue de Fontainebleau 77110 ST PIERRE LE MOULTEUR Tel : 01 84 88 34 00 Fax : 0				
LA CERTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
Nom et Prénom : non renseigné N° d'inscription : 8792098 				
CERTIFICATION DU VÉHICULE				
(1) Immatriculation et date de l'immatriculation Date de mise en circulation (SIRET) : 22/12/23 11/12/08 Marque : ROSCHE Catégorie commerciale : CAYENNE GTS (2) N° de série de type (SIRET) 111 (SIRET) 111 (SIRET) : WPL2Z78PDLR85214 (SIRET) : H1 (SIRET) : VP (SIRET) : BPA (SIRET) : ES (SIRET) : (SIRET) : (SIRET) : (SIRET) :				
PLANCHERIE RÉLEVÉE				
137643				
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITE CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIÈRE	
	D	D	D	D
Rapport (8 à 16 km/h) :	108 mm			
Déviations suspension (20%) :	4 %		4 %	
Forces verticales :	1214 daN		1127 daN	
Pression de service :				
Forces de freinage (référence) :	488 daN	428 daN	338 daN	282 daN
Consommation (20%) :	14 %		4 %	
Forces de freinage (référence) :	842 daN	822 daN	112 daN	322 daN
Taux d'efficacité (référence) (20%) :	87 %			

PS-PRISF
PORSCHE

27 August
LITERA MOK
QUEBLES
INTERIOR
AUTOWAS
AUSPUS
JAHRES
REINIGUN



Fahrzeugdaten

Fahrzeug ausgeliefert

am 17.12.2008

bei km 25

Betriebs-Nr. 109 104

PORSCHE
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Autogewerkschaft
Sgt. Jahnstrasse
Porscheplatz 1
70438 Stuttgart
Stempel des
autorisierten Händlers

WP1ZZZ9PZ9LA65314
AL1 9PA
9PAAL1 PAG Cayenne GTS 298 KW
LC9Z TM OTTO AG6
X7F BOA CY2 GOR HAB JOZ DSV G1J
- 1GB 1MW 1NP SRG SBL TP9
3S4 GGO 8DV BQH BL6
1KZ 1LM 3FE OGG
0Y1 4UE 4K3 N2S STE
9VL 2JX EOW OAW
0JZ 0YZ 7M1

Tachometerwechsel

am _____

bei km _____

Stempel des
autorisierten Händlers

Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Zwischenwartung
 Wartung
 Zündkerzenwechsel
am 13.02.11
Auftrag Nr. 39794
bei km 25.888
gegen Berechnung ausgeführt.

Motorölwechsel
PORSCHE ZENTRUM
BOULSEN
SPORTWAGENSTR. 11
70438 STUTTGART
Stempel

Zwischenwartung
 Wartung
 Zündkerzenwechsel
am 28.2.13
Auftrag Nr. 78663
bei km 51301
gegen Berechnung ausgeführt.

Motorölwechsel
PORSCHE ZENTRUM
FLUCHTEN STUTTGART
Ruh-Eden-Platz 10
70438 Stuttgart
Stempel

Zwischenwartung
 Wartung
 Zündkerzenwechsel
am 11.03.2015
Auftrag Nr. 03083
bei km 76569
gegen Berechnung ausgeführt.

Motorölwechsel
PORSCHE ZENTRUM
BOULSEN
SPORTWAGENSTR. 11
70438 STUTTGART
Stempel

Zwischenwartung
 Wartung
 Zündkerzenwechsel
am 03.11.2016
Auftrag Nr. 76575
bei km 98.069
gegen Berechnung ausgeführt.

Motorölwechsel
PORSCHE ZENTRUM
FLUCHTEN STUTTGART
Ruh-Eden-Platz 10
70438 Stuttgart
Stempel

